

## **Инструкция по применению краски VinCore КЛАССИК интерьерная влагостойкая**

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Очистить обрабатываемую поверхность от пыли и других загрязнений.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Перед применением тщательно перемешайте.

Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой VINCORE PRIMER.

Краску наносить кистью, валиком или безвоздушным распылителем в 1-2 слоя, при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.

Сушка между слоями не более 1 часа при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 50 %. Для ярких или пористых поверхностей можно нанести третий слой.

Максимальной прочности покрытие достигает от 14 до 28 дней после окрашивания.

Необходимо избегать активную эксплуатацию в этот период, а также не подвергать мытью.

### **НАНЕСЕНИЕ**

#### **Нанесение кистью.**

Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов.

До начала работы кисть следует промыть чистой водой и тщательно просушить сухой тканью без ворса.

Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в банку с краской, а также излишков краски на кисти — в противном случае возможно образование подтеков на окрашиваемой поверхности.

Для достижения наилучшего результата наносите покрытие кистью строго в одном направлении — сверху вниз или слева направо.

Если какой-либо участок остался неокрашенным, а покрытие уже начало застывать, требуется дождаться полного высыхания слоя и только затем приступить к докрашиванию.

Такой подход позволит добиться равномерного покрытия без

пятен.

### **Нанесение валиком.**

При нанесении краски валиком необходимо использовать инструменты из полиэстера. Для окрашивания гладких поверхностей рекомендуется валик с коротким ворсом (8-10 мм), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (15-20 мм), который обеспечит равномерную покраску. При использовании валика и кюветы необходимо наносить краску способом раскатывания. Чтобы избежать перехлестов и образования фактурных полос, рекомендуется соблюдать правило «сырого края»: стык между нанесенной полосой и последующим участком должен быть влажным.

### **Распыление.**

Обычное распыление: разбавить не более 10% от объема краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма.

Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

## **ВЛАЖНАЯ УБОРКА**

Мытье необходимо проводить с использованием мягкого материала (ткань микрофибра, ветошь, губка). Сначала следует легкими движениями очистить площадь стены влажным материалом с возможным использованием теплого мыльного раствора. Затем необходимо смочить материал в чистой теплой воде и аккуратно, без лишнего трения, удалить мыльные следы. Далее нужно протереть насухо всю поверхность и убедиться в отсутствии мыльных разводов. Если разводы остались, необходимо локально протереть их сухой тканью.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. После использования тару утилизировать как бытовые отходы

**СРОК ХРАНЕНИЯ**

12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении. Не допускать замерзания и попадания прямых солнечных лучей